

B-14

Brico

REPARADOR DE PISCINAS

Producto indicado para la reparación de juntas de piscinas, reparación de golpes e incluso encolado de piezas flojas o sueltas de azulejos.

CE
05

BAIXENS
EN 998-1
OC



EXTERIOR



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN 16566

G3S3V3W1A0C0R0

SOPORTES

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra, pintura plástica, azulejos, gresite, fondos de poca absorción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado rápido.
- Secado rápido.
- Aplicable en capa fina y gruesa.
- Docilidad de aplicación.
- Gran adherencia.
- Acabado de gran dureza.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Nivelar paredes y renovar los bordes ornamentales de piscinas o fuentes.
- Fijación de barandillas o escaleras.
- Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas.
- Reparación de azulejos en piscinas.

Palet de 35 cajas
de 4 x 5 KgPalet de 42 cajas
de 12 x 1 Kg

Agua de amasado

0,35-0,40 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0,70 m²/kg

10.0 - 11.0



Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir
Ilimitado para rellenar

Adherencia

> 15 kg/cm² sobre cemento

Clasificación al fuego

A2-s1-d0



Vida útil

20 - 40 min



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



Granulometría máxima

300 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

TESTING THE DIFFERENCE

B14NF125A20