

# COLLE EN PÂTE

## CX-04

### Colbaix

## FIBERCOLLE

Colle hautes performances spéciale toile de verre



\* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



### SUPPORTS

Plâtre, plaques et carreaux de plâtre imprimés  
Enduits imprimés. Fonds absorbants imprimés  
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.

### QUALITÉS

Colle en pâte prête à l'emploi. Traitement anti-moisissures inclus  
Excellent tack. Haut pouvoir adhésif  
Ne tâche pas  
Facile à étaler  
Facile à broser  
Transparente au séchage  
Colle sans odeur, blanche, onctueuse et thixotrope  
Sans dilution  
Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

Ce produit contient 4,00 g/l COV max.



Palette de 33 seaux  
de 15 l



Palette de 120 seaux  
de 4 l



Palette de 44 cartons  
de 12 x 750 ml.



#### Préparation

Prête à l'emploi. Ne pas diluer.



#### Consommation

Aprox: 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>



9.0 - 10.0



Applicable au rouleau ou à la  
brosse.



#### Nettoyage des outils

A l'eau



#### Classement au feu

A2 - s1 - d0



#### Temps ouvert

1H 30' - 2 H sur plâtre



#### Temps de rectification

20 à 30 minutes sur plâtre



Produit à l'eau

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 09/2017. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

BAIXENS-FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T. 08.00.90.14.37 - F. 08.00.90.20.52 — [www.baixens.com](http://www.baixens.com) | [info@baixens.com](mailto:info@baixens.com)